

〇〇邸 雨漏り部分 散水調査 報告書

検査者 株式会社トーシンリフォーム 田中徹正 他2名

実施方法 散水 及び 赤外線カメラ診断

散水調査前の室内天井




散水箇所 1 1F 庇 右側




※雨漏りなし

散水箇所 2 1F 庇 左側



※雨漏りなし

散水箇所 3 ベランダと壁の接続部分





※雨漏りなし




散水箇所 4 2F 窓上部 右側



※雨漏りなし







夜  
夜  
夜  
夜  
夜





秘製  
菜  
包





秘製  
風味  
正統



全業就